

## A.外周りの状態

確認部位	調査項目			なし	あり
	詳細部位	仕様	状態		
A-1 外壁	(1)玄関面 飛来物傷	a	著しいひび割れ	●	
			著しい欠損	●	
			浮き	●	
			チョーキング	●	
			こけ・変退色・水染み跡	●	
			剥がれ		●
			コーキング劣化	●	
確認できた範囲	1.すべて又はほとんど確認できた(9割以上)				

No.13



No.14



No.15



No.16



外壁

風が通るところで、さらに山風が強くあたるので、小石などの飛来物により玄関面のみに傷・剥がれが多くあり。